



La Plaza Ciudad de Udine, ubicada en Mercedes, Camarones y Chivilcoy, atravesó un proceso de renovación con el objetivo de mejorar sus condiciones y hacerla más segura y funcional para los vecinos.

Antes de la intervención, el anfiteatro presentaba serios problemas de seguridad debido a sus paredes altas y la escasa visibilidad, lo que facilitaba actos de vandalismo. Además, la galería estaba deteriorada, la caminería en mal estado y el equipamiento urbano requería mantenimiento. El playón de patinaje también necesitaba reparaciones, mientras que la ausencia de una propuesta paisajística contribuía al deterioro del entorno verde.

Para revertir estas problemáticas, se llevó a cabo un proyecto de puesta en valor que respetó la esencia de la plaza, mejorando lo existente. Se intervino el anfiteatro eliminando las gradas superiores que representaban una barrera visual y no cumplían con estándares de seguridad. Se conservaron las gradas inferiores, y se restauró el escenario. También se retiraron las rejas perimetrales y se incorporó tierra y vegetación en el entorno, sumando 218 m<sup>2</sup> de superficie absorbente.

Otra de las mejoras incluyó la restauración de la pérgola y la incorporación de un nuevo sector de estar con mesas y bancos. Se amplió el área de postas y calistenia de 48 m<sup>2</sup> a 144 m<sup>2</sup>. El playón de patinaje también fue reparado, garantizando su uso seguro.

En respuesta a una demanda creciente, se creó un sector "pet friendly" de 100 m<sup>2</sup>, delimitado por rejas y con una antecámara para mayor seguridad. Asimismo, se implementó una propuesta paisajística integral en toda la plaza, incluyendo la pérgola y un espacio de transición que separa la plaza de la escuela vecina.

Para mejorar la accesibilidad y la estética del lugar, se reemplazó la caminería por intertrabado y se restauraron todas las vigas de borde mediante trabajos de revocado y pintura. También se repararon los bancos existentes, añadiéndoles apoyabrazos y respaldos para mayor comodidad. Finalmente, se puso en valor el sistema de riego y se mejoró la iluminación en la zona de la pérgola.